

CHIARIMENTO 8

QUESITO:

In riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede il seguente chiarimento relativamente alla “descrizione dell’edificio” riportata in Relazione Tecnica al par. 3.3.

Nel suddetto paragrafo si menziona un volume verticale a due piani per aule, servizi e laboratori, con collegamenti verticali posti in posizione centrale nonchè scala esterna di emergenza. Tale distribuzione non trova riscontro nelle planimetrie allegate (planimetria generale e pianta piano terra).

Si chiede quindi se si conferma o meno quanto riportato in Relazione Tecnica.

RISCONTRO:

In riscontro alla Vs. richiesta pervenuta a mezzo pec si notizia che quanto riportato nella relazione tecnica al paragrafo 3.3 è un mero errore materiale dovuto ad un refuso, pertanto si conferma la distribuzione dell’edificio così come si evince dalla planimetria generale e dalla pianta del piano terra.